MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RULLI



Foto n. 1 – 2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA



Foto n. 3 – 4

MANUTENZIONE ORDINARIA

0,14-0,36 ff/ml

0,05 ff/ml

Foto n. 5 – 6

MANUTENZIONE ORDINARIA

Foto n. 7 – 8

Foto n. 9 – 10 – 11

INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA

Foto n. 12 – 13
14 – 15

COSTRUZIONE FORNO PER CERAMICA ARTISTICA

Foto n. 16 – 17



Foto n. 18 – 19 – 20

Foto n. 21

TAGLIO E PIEGHETTATURA MATERASSINO IN FCR

Foto n. 22 – 23

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Foto n. 24 – 25

Foto n. 26 – 27

MANUTENZIONE FORNO FUSORIO



Foto n. 28 – 29

RICOSTRUZIONE FORNO ACCIAIERIA

Foto n. 30 – 31

MANUTENZIONE
COPERCHI
SIVIERA (ACCIAIERIA)

Foto n. 32 – 33

Foto n. 34 Bonifica Montalto di Castro

ATTIVITA' DI COIBENTAZIONE CON FCR

Foto n. 35 - 36

ATTIVITA' DI COIBENTAZIONE CON FCR

Foto n. 37 - 38