

Scheda 7 - G) ALTRE OPERAZIONI

PROBLEMA	SOLUZIONE
<p>1) PULIZIA DELLE VASCHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 271 1468 454">▪ DISLOCARE LE VASCHE AD UN'ALTEZZA IDONEA IN MODO CHE L'OPERATORE LAVORI IN POSIZIONE ERGONOMICA (PRIORITA' 2) (il piano di appoggio delle vasche deve essere sopraelevato rispetto al piano delle caldaie - <u>gradino</u>).  <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1111 1445 1144">▪ PEDANA PER PULIZIA DELLE VASCHE (PRIORITA' 2)  <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1709 1166 1742">▪ ruotare il personale (priorità 4)
<p>2) PULIZIA CALDAIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1787 1468 1854">▪ USO DEL MEZZO MECCANICO (PULISCI-CALDAIA) AGGANCIATO AL MOTORINO (PRIORITA' 2) <li data-bbox="643 1892 1468 2000">▪ USO DEL MEZZO MECCANICO (PULISCI-CALDAIA) AGGANCIATO AL CARRELLO PER L'ESTRAZIONE DELLE GEMELLE DALLA CALDAIA (PRIORITA' 1)



**2)
SPACCIO/VENDITA FORMAGGIO**

è possibile la presenza di problemi relativi al sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore durante il taglio manuale della forma intera: tale operazione (soprattutto per il personale femminile) va evitata se si sono già manifestati disturbi o patologie. Allo scopo di migliorare l'ergonomia della postazione dove effettuare il taglio manuale è opportuno rispettare le seguenti altezze del piano di taglio:

- da 75 a 90 cm per gli uomini
- da 70 a 85 cm per le donne
- comunque inferiore all'altezza del gomito.

- una delle misure di tutela adottabili per gli addetti allo spaccio è la sorveglianza sanitaria mirata sia per il rachide che per l'arto superiore. (priorità 4)